


06 de julio del 2021

Vehículos dependientes del Departamento de Transporte asignados a Diputados/as Nacionales

	Descripción	Color	Año	Motor N°	Chasis N°	Chapa	A cargo de :
1	TOYOTA LAND CRUISER VX	BEIGE	2007	JTEHC05J404046009	JTEHC05J404046009	EAE 376	PRESIDENCIA
2	CHEVROLET S10 - 4 X 2	NEGRO	2010	V200461128	9BG138SF0BC418081	EAF 736	Dip. Freddy D' Ecclesis
3	MITSUBISHI TRITON	PLATA	2013	4M40UAD6456	MMBJNKB70DD041854	EAJ 025	Dip. Luis A. Urbieto
4	MITSUBISHI TRITON	PLATA	2013	4M40UAD6472	MMBJNKB70DD041911	BRJ 269	Dip. Teófilo Espinola
5	MITSUBISHI TRITON	PLATA	2013	4M40UAD6466	MMBJNKB70DD041865	BPR 311	Dip. Sergio Rojas
6	MITSUBISHI TRITON	PLATA	2013	4M40UAD6468	MMBJNKB70DD041835	BTP 515	Dip. Hugo Ibarra
7	MITSUBISHI TRITON	PLATA	2013	4M40UAD6410	MMBJNKB70DD041910	BRH 987	Dip. Blanca Vargas
8	HYUNDAI TUCSON	GRIS	2011	D4HABU541691	KMHJT81VDCU436242	BNK 590	Dip. Blanca Vargas, Servicio de Reparación
9	HYUNDAI TUCSON	GRIS	2011	D4HABU444182	KMHJT81VDBU333577	BHF 470	Dip. Walter E. Harms
10	HYUNDAI H-1	GRIS	2012	D4BHC014191	KMJWA37HADU475296	BLE 277	PRESIDENCIA
11	HYUNDAI H-1	BEIGE	2011	D4BHB027515	KMJWA37HACU359159	BHH 791	Dip. Basilio Nuñez
12	HYUNDAI H-1	BLANCO	2013	D4BHD019897	KMJWA37HAEU578783	BNK 780	PRESIDENCIA
13	MITSUBISHI L200 HPE D/C 4X4 TURBO	BORDO	2011	4D56-CR3901	93XPKNK740CC-B82197	BLA 246	Dip. Esteban Samanegio
14	MITSUBISHI L200 HPE D/C 4X4 TURBO	ROJO	2011	4D56-CR0673	93XPKNK740CC-B79164	BLA 175	Dip. Miguel Del Puerto
15	MITSUBISHI L200 HPE D/C 4X4 TURBO	BLANCO	2012	4D56-CR3573	93XPKNK740CC-B81985	BLB 600	Dip. Pastor Vera Bejarano
16	MITSUBISHI L200 HPE D/C 4X4 TURBO	PLATA	2011	4D56-CR0326	93XPKNK740CC-B78972	BLA 249	Dip. Salustiano Salinas, Servicio de Reparación

Vehículos dependientes del Departamento de Transporte

	Descripción	Color	Año	Motor N°	Chasis N°	Chapa	A cargo de :
1	CHEVROLET S10 - 4 X 2	PLATA	2010	V20048771	9BG138SF0BC424126	BFV 341	Departamento de Transporte
2	CHEVROLET S10 - 4 X 2	AZUL	2010	V20048497	9BG138SF0BC423498	BFV 454	Departamento de Transporte
3	CHEVROLET S10 - 4 X 2	PLATA	2010	V20048687	9BG138SF0BC423606	BFV 296	Departamento de Transporte
4	HYUNDAI TUCSON	ROJO	2011	D4HABU542493	KMHJT81VDCU436630	BNK 429	Dto de Transporte, Servicio de Reparación
5	HYUNDAI H-1	GRIS	2013	D4BHD028318	KMJWA37HAEU592735	BNO 159	Dto de Transporte
6	HYUNDAI H-1	BLANCO	2011	D4BHB080175	KMFWBX7HACU443420	BLC 849	TV Cámara
7	MITSUBISHI L200 4X4 D/C	BLANCO	2007	4D56LC2847	93XJNK3407C646258	EAE 009	Departamento de Transporte
8	MITSUBISHI L200	GRIS	2009	4D566M8741	93XGNK740AC963086	ZAE 340	Dto de Transporte, Serv. De Reparación
9	MITSUBISHI L200 4X4 D/C	PLATA	2007	4D56LC7995	93XJNK3407C646731	EAE 025	Departamento de Transporte
10	TOYOTA HIACE CONMUTER	BLANCO	2005	5J5543754	LH1748005291	EAC 873	Departamento de Transporte
11	TOYOTA HIACE CONMUTER	BLANCO	2005	5L5544226	LH1748005333	EAC 874	Departamento de Transporte


 Víctor González
 Director de Servicios Generales